d = 0,20 mm

STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D_e [mm]	D [mm]	D_i [mm]	L_o [mm]	n	D_d [mm]	D_h [mm]	R [N/mm]	s_n [mm]	L_n [mm]	F_n [N]	M [g]	Sym-bol	▼▼▼	▶| |◀
0,20	1,20	1,00	0,80	2,0	3,5	0,7	1,3	4,08	0,4	1,6	1,7	0,00	32/1/1	–	+
				2,7	5,5			2,60	0,7	2,0	1,7	0,01	32/1/2	–	+
				3,9	8,5			1,68	1,2	2,7	2,0	0,01	32/1/3	–	+
				5,5	12,5			1,14	1,9	3,6	2,1	0,01	32/1/4	–	–
				7,8	18,5			0,77	2,8	5,0	2,2	0,02	32/1/5	–	–
0,20	1,40	1,20	1,00	2,3	3,5	0,9	1,5	2,36	0,7	1,6	1,7	0,01	32/2/1	–	+
				3,2	5,5			1,50	1,2	2,0	1,7	0,01	32/2/2	–	+
				4,6	8,5			0,97	1,9	2,7	1,8	0,01	32/2/3	–	+
				6,5	12,5			0,66	2,9	3,6	1,9	0,01	32/2/4	–	–
				9,3	18,5			0,45	4,3	5,0	1,9	0,02	32/2/5	–	–
0,20	1,80	1,60	1,40	3,0	3,5	1,3	2,0	1,00	1,4	1,6	1,4	0,01	32/3/1	–	+
				4,4	5,5			0,63	2,4	2,0	1,5	0,01	32/3/2	–	+
				6,4	8,5			0,41	3,7	2,7	1,5	0,01	32/3/3	–	+
				9,2	12,5			0,28	5,6	3,6	1,6	0,02	32/3/4	–	–
				13,3	18,5			0,19	8,3	5,0	1,6	0,03	32/3/5	–	–
0,20	2,20	2,00	1,80	4,0	3,5	1,7	2,4	0,51	2,4	1,6	1,2	0,01	32/4/1	–	+
				5,9	5,5			0,32	3,9	2,0	1,3	0,01	32/4/2	–	+
				8,7	8,5			0,21	6,0	2,7	1,3	0,02	32/4/3	–	+
				12,6	12,5			0,14	9,0	3,6	1,3	0,02	32/4/4	–	–
				18,3	18,5			0,10	13,3	5,0	1,3	0,03	32/4/5	–	–
0,20	2,70	2,50	2,30	5,4	3,5	2,2	2,9	0,26	3,8	1,6	1,0	0,01	32/5/1	–	+
				8,2	5,5			0,17	6,2	2,0	1,0	0,01	32/5/2	–	+
				12,4	8,5			0,11	9,7	2,7	1,0	0,02	32/5/3	–	+
				17,9	12,5			0,07	14,3	3,6	1,0	0,03	32/5/4	–	–
				26,2	18,5			0,05	21,2	5,0	1,0	0,04	32/5/5	–	–
0,20	3,20	3,00	2,80	7,0	3,5	2,6	3,5	0,15	5,4	1,6	0,8	0,01	32/6/1	–	+
				10,3	5,5			0,10	8,3	2,0	0,8	0,02	32/6/2	–	+
				16,2	8,5			0,06	13,5	2,7	0,8	0,02	32/6/3	–	–
				24,3	12,5			0,04	20,7	3,6	0,9	0,03	32/6/4	–	–
				32,7	18,5			0,03	27,7	5,0	0,8	0,05	32/6/5	–	–
0,25	1,45	1,20	0,95	2,4	3,3	0,8	1,6	6,11	0,5	1,9	3,0	0,01	34/1/1	–	+
				3,3	5,2			3,88	0,9	2,4	3,3	0,01	34/1/2	–	+
				4,7	8,0			2,52	1,5	3,2	3,7	0,01	34/1/3	–	+
				6,6	11,8			1,71	2,3	4,3	3,9	0,02	34/1/4	–	–
				9,4	17,5			1,15	3,5	5,9	4,0	0,03	34/1/5	–	–
0,25	1,85	1,60	1,35	3,0	3,3	1,2	2,0	2,58	1,1	1,9	2,8	0,01	34/2/1	–	+
				4,3	5,2			1,64	1,9	2,4	3,0	0,01	34/2/2	–	+
				6,2	8,0			1,06	3,0	3,2	3,2	0,02	34/2/3	–	+
				8,7	11,8			0,72	4,4	4,3	3,2	0,03	34/2/4	–	–
				12,5	17,5			0,49	6,6	5,9	3,2	0,04	34/2/5	–	–
0,25	2,25	2,00	1,75	3,7	3,3	1,6	2,4	1,32	1,8	1,9	2,4	0,01	34/3/1	–	+
				5,5	5,2			0,84	3,1	2,4	2,6	0,02	34/3/2	–	+
				8,0	8,0			0,54	4,8	3,2	2,6	0,02	34/3/3	–	+
				11,4	11,8			0,37	7,1	4,3	2,6	0,03	34/3/4	–	–
				16,6	17,5			0,25	10,7	5,9	2,7	0,05	34/3/5	–	–
0,25	2,75	2,50	2,25	4,9	3,3	2,1	2,9	0,68	3,0	1,9	2,0	0,02	34/4/1	–	+
				7,3	5,2			0,43	4,9	2,4	2,1	0,02	34/4/2	–	+
				10,9	8,0			0,28	7,7	3,2	2,1	0,03	34/4/3	–	+
				15,7	11,8			0,19	11,4	4,3	2,2	0,04	34/4/4	–	–
				22,9	17,5			0,13	17,0	5,9	2,2	0,06	34/4/5	–	–
0,25	3,45	3,20	2,95	7,1	3,3	2,8	3,7	0,32	5,2	1,9	1,7	0,02	34/5/1	–	+
				10,7	5,2			0,20	8,3	2,4	1,7	0,03	34/5/2	–	+
				16,1	8,0			0,13	12,9	3,2	1,7	0,04	34/5/3	–	+
				23,3	11,8			0,09	19,0	4,3	1,7	0,05	34/5/4	–	–
				34,1	17,5			0,06	28,2	5,9	1,7	0,08	34/5/5	–	–
0,25	4,00	3,75	3,50	8,4	3,3	3,3	4,3	0,20	6,5	1,9	1,3	0,02	34/6/1	–	+
				12,6	5,2			0,13	10,2	2,4	1,3	0,03	34/6/2	–	+
				19,6	8,0			0,08	16,4	3,2	1,4	0,05	34/6/3	–	+
				30,5	11,8			0,06	26,2	4,3	1,5	0,06	34/6/4	–	–
				38,9	17,5			0,04	33,0	5,9	1,2	0,09	34/6/5	–	–