d = 0,28 - 0,32 mm

STAL NIERDZEWNA 1.4310,

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D_e [mm]	D [mm]	D_i [mm]	L_o [mm]	n	D_d [mm]	D_h [mm]	R [N/mm]	s_n [mm]	L_n [mm]	F_n [N]	M [g]	Symbol	▼▼▼	▶|◀
0,28	1,68	1,40	1,12	2,6	3,5	1,0	1,8	5,71	0,4	2,2	2,3	0,01	35/1/1	–	+
				3,6	5,5			3,63	0,8	2,8	2,8	0,02	35/1/2	–	+
				5,2	8,5			2,35	1,4	3,8	3,4	0,02	35/1/3	–	+
				7,1	12,5			1,60	2,1	5,0	3,3	0,03	35/1/4	–	+
				10,1	18,5			1,08	3,2	6,9	3,5	0,04	35/1/5	–	–
0,28	2,10	1,82	1,54	3,2	3,5	1,4	2,3	2,60	1,0	2,2	2,6	0,02	35/2/1	–	+
				5,1	5,5			1,65	2,3	2,8	3,8	0,02	35/2/2	–	+
				6,7	8,5			1,07	2,9	3,8	3,1	0,03	35/2/3	–	+
				9,2	12,5			0,73	4,2	5,0	3,0	0,04	35/2/4	–	+
				13,2	18,5			0,49	6,3	6,9	3,1	0,06	35/2/5	–	–
0,28	2,52	2,24	1,96	4,0	3,5	1,8	2,7	1,39	1,8	2,2	2,5	0,02	35/3/1	–	+
				5,3	5,5			0,89	2,5	2,8	2,2	0,03	35/3/2	–	+
				8,6	8,5			0,57	4,8	3,8	2,8	0,04	35/3/3	–	+
				11,9	12,5			0,39	6,9	5,0	2,7	0,05	35/3/4	–	+
				17,1	18,5			0,26	10,2	6,9	2,7	0,07	35/3/5	–	–
0,28	3,08	2,80	2,52	5,2	3,5	2,4	3,3	0,71	3,0	2,2	2,1	0,02	35/4/1	–	+
				7,6	5,5			0,45	4,8	2,8	2,2	0,03	35/4/2	–	+
				11,5	8,5			0,29	7,7	3,8	2,3	0,05	35/4/3	–	+
				16,2	12,5			0,20	11,2	5,0	2,2	0,06	35/4/4	–	–
				23,3	18,5			0,14	16,4	6,9	2,2	0,09	35/4/5	–	–
0,28	3,78	3,50	3,22	7,2	3,5	3,1	4,0	0,37	5,0	2,2	1,8	0,03	35/5/1	–	+
				11,0	5,5			0,23	8,2	2,8	1,9	0,04	35/5/2	–	+
				16,4	8,5			0,15	12,6	3,8	1,9	0,06	35/5/3	–	+
				23,4	12,5			0,10	18,4	5,0	1,9	0,08	35/5/4	–	–
				34,1	18,5			0,07	27,2	6,9	1,9	0,11	35/5/5	–	–
0,28	4,48	4,20	3,92	8,8	3,5	3,7	4,8	0,21	6,6	2,2	1,4	0,04	35/6/1	–	+
				12,9	5,5			0,13	10,1	2,8	1,4	0,05	35/6/2	–	+
				20,0	8,5			0,09	16,2	3,8	1,4	0,07	35/6/3	–	+
				30,7	12,5			0,06	25,7	5,0	1,5	0,09	35/6/4	–	–
				39,1	18,5			0,04	32,2	6,9	1,3	0,13	35/6/5	–	–
0,32	1,92	1,60	1,28	3,1	3,3	1,2	2,1	6,92	0,7	2,4	4,6	0,02	36/1/1	–	+
				4,4	5,2			4,39	1,3	3,1	5,7	0,02	36/1/2	–	+
				6,3	8,0			2,86	2,2	4,1	6,3	0,03	36/1/3	–	+
				8,7	11,8			1,94	3,2	5,5	6,3	0,04	36/1/4	–	–
				12,5	17,5			1,31	5,0	7,5	6,5	0,06	36/1/5	–	–
0,32	2,32	2,00	1,68	3,7	3,3	1,5	2,5	3,54	1,3	2,4	4,5	0,02	36/2/1	–	+
				5,3	5,2			2,25	2,2	3,1	4,9	0,03	36/2/2	–	+
				7,7	8,0			1,46	3,6	4,1	5,2	0,04	36/2/3	–	+
				10,9	11,8			0,99	5,4	5,5	5,4	0,06	36/2/4	–	–
				15,6	17,5			0,67	8,1	7,5	5,4	0,08	36/2/5	–	–
0,32	2,82	2,50	2,18	4,7	3,3	2,0	3,0	1,81	2,3	2,4	4,1	0,03	36/3/1	–	+
				6,8	5,2			1,15	3,7	3,1	4,2	0,04	36/3/2	–	+
				10,0	8,0			0,75	5,9	4,1	4,4	0,05	36/3/3	–	+
				14,2	11,8			0,51	8,7	5,5	4,4	0,07	36/3/4	–	–
				20,6	17,5			0,34	13,1	7,5	4,5	0,10	36/3/5	–	–
0,32	3,52	3,20	2,88	6,3	3,3	2,7	3,7	0,87	3,9	2,4	3,3	0,03	36/4/1	–	+
				9,4	5,2			0,55	6,3	3,1	3,5	0,05	36/4/2	–	+
				14,0	8,0			0,36	9,9	4,1	3,5	0,06	36/4/3	–	+
				20,1	11,8			0,24	14,6	5,5	3,5	0,09	36/4/4	–	–
				29,3	17,5			0,16	21,8	7,5	3,6	0,13	36/4/5	–	–
0,32	4,32	4,00	3,68	8,7	3,3	3,5	4,6	0,44	6,3	2,4	2,8	0,04	36/5/1	–	+
				13,1	5,2			0,28	10,0	3,1	2,8	0,06	36/5/2	–	+
				19,8	8,0			0,18	15,7	4,1	2,9	0,08	36/5/3	–	+
				28,6	11,8			0,12	23,1	5,5	2,9	0,11	36/5/4	–	–
				41,9	17,5			0,08	34,4	7,5	2,9	0,16	36/5/5	–	–
0,32	5,12	4,80	4,48	9,4	3,3	4,3	5,4	0,26	7,0	2,4	1,8	0,05	36/6/1	–	+
				14,3	5,2			0,16	11,2	3,1	1,8	0,07	36/6/2	–	+
				21,0	8,0			0,11	16,9	4,1	1,8	0,10	36/6/3	–	+
				29,6	11,8			0,07	24,1	5,5	1,7	0,13	36/6/4	–	–
				41,6	17,5			0,05	34,1	7,5	1,6	0,19	36/6/5	–	–